



**Travaux Studio Rue Merveilleux**

**PV de réception de travaux en date du 28/03/2019**

---



**A-Z TRAVAUX**

21 rue des Merveilleux  
17171 Saint-Honoré



**PV de réception de travaux**  
Travaux Studio Rue Merveilleux  
21 rue des Merveilleux, 17171 Saint-Honoré  
Locataire(s) : A-Z TRAVAUX  
Suivi par : Julie B.  
Date de signature : 28/03/2019

**A-Z TRAVAUX**  
**21 rue des Merveilleux**  
**17171 Saint-Honoré**

Élément	État général	Observations
<b>CUISINE</b>	Réserve levée	
<b>ÉVIER</b>	Sans réserve	
ETAT		Occasion sans défaut(s)
ROBINET MITIGEUR		Neuf sans défaut(s)
JOINTS		Neuf sans défaut(s)
BONDE		Neuf sans défaut(s)
SIPHON		Neuf sans défaut(s)
<b>ÉLÉMENTS DE CUISINE</b>	Réserve levée	
 <p>CUISINE &gt; ÉLÉMENTS DE CUISINE 1 - Porte lave-vaisselle réparée depuis dernière visite</p>  <p>CUISINE &gt; ÉLÉMENTS DE CUISINE 1 - Porte lave-vaisselle réparée depuis dernière visite</p>		
MEUBLE SOUS EVIER		Neuf sans défaut(s)
ELEMENTS BAS		Neuf sans défaut(s)
ELEMENTS HAUTS		Neuf sans défaut(s)
PLAN DE TRAVAIL		Neuf sans défaut(s)
CREDENCE		Neuf sans défaut(s)
<b>ÉQUIPEMENTS</b>	Sans réserve	
HOTTE	Sans réserve	
ETAT		Occasion avec défaut(s)



**PV de réception de travaux**  
Travaux Studio Rue Merveilleux  
21 rue des Merveilleux, 17171 Saint-Honoré  
Locataire(s) : A-Z TRAVAUX  
Suivi par : Julie B.  
Date de signature : 28/03/2019

CUISINE

Élément	État général	Observations
<b>PLAQUE DE CUISSON</b>	<b>Sans réserve</b>	
TYPE		Electrique
ETAT		Neuf sans défaut(s)
<b>REFRIGERATEUR CONGELATEUR</b>	<b>Sans réserve</b>	
ETAT		Occasion sans défaut(s)
<b>LAVE VAISSELLE</b>	<b>Réserve levée</b>	
ETAT		Neuf sans défaut(s) Porte réparée
<b>FOUR</b>	<b>Sans réserve</b>	
ETAT		Occasion sans défaut(s)
<b>MURS</b>	<b>Réserve levée</b>	
ETAT		Neuf sans défaut(s) - Peinture refaite à côté du frigo.
<b>SOL</b>	<b>Sans réserve</b>	
ETAT		Neuf sans défaut(s)

<b>SALLE DE BAINS</b>	<b>Réserve levée</b>	
<b>LAVABO</b>	<b>Réserve levée</b>	
DESCRIPTION		Sur meuble
ETAT		Neuf sans défaut(s)
ROBINET MITIGEUR		Neuf sans défaut(s)
JOINTS		Neuf sans défaut(s)
BONDE		Neuf sans défaut(s)
SIPHON		Neuf sans défaut(s)



**PV de réception de travaux**  
Travaux Studio Rue Merveilleux  
21 rue des Merveilleux, 17171 Saint-Honoré  
Locataire(s) : A-Z TRAVAUX  
Suivi par : Julie B.  
Date de signature : 28/03/2019

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
<b>MEUBLES DE SALLE DE BAIN</b>	Réserve levée	
MEUBLE SOUS LAVABO	Réserve levée	



MEUBLES DE SALLE DE BAIN >  
MEUBLE SOUS LAVABO


DESCRIPTION		Porte(s)
ETAT		Neuf sans défaut(s) Porte changée le 18.03
<b>BAIGNOIRE ET DOUCHE</b>	<b>Sans réserve</b>	
FLEXIBLE DE DOUCHE		Neuf sans défaut(s)
POMME DE DOUCHE		Neuf sans défaut(s)
ROBINET MITIGEUR		Neuf sans défaut(s)
BONDE		Neuf sans défaut(s)
SIPHON		Neuf sans défaut(s)
JOINTS		Neuf sans défaut(s)
PARE DOUCHE/BAIGNOIRE		Neuf avec défaut(s) Qqs rayures - Ok
<b>WC</b>	<b>Sans réserve</b>	
CUVETTE	<b>Sans réserve</b>	
ETAT		Neuf sans défaut(s)



**PV de réception de travaux**  
Travaux Studio Rue Merveilleux  
21 rue des Merveilleux, 17171 Saint-Honoré  
Locataire(s) : A-Z TRAVAUX  
Suivi par : Julie B.  
Date de signature : 28/03/2019

SALLE DE BAINS

Élément	État général	Observations
ABATTANT	Réserve levée	
ETAT		Neuf sans défaut(s)
COMPLEMENT(S)		Abattant changé le 18.03
CHASSE D'EAU	Sans réserve	
ETAT		Neuf sans défaut(s)

PIECE PRINCIPALE	Réserve levée	
PORTE	Réserve levée	
 PIECE PRINCIPALE > PORTE		
ETAT		Neuf sans défaut(s) - Mécanisme serrure changé le 18.03
MURS	Sans réserve	
ETAT		Neuf sans défaut(s)
SOL	Sans réserve	
ETAT		Neuf sans défaut(s)
FENÊTRE	Sans réserve	
TYPE		fenêtre(s)
MATERIAU(X)		bois
VITRERIE		double(s) vitrage(s)

## Informations - Travaux Studio Rue Merveilleux

N° d'étage : 3

N° appartement : 345

N° cave : 3

**Leolmmo**

Leolmmo - Place Simone Veil - 54064 - Nancy Cedex




**PV de réception de travaux**  
Travaux Studio Rue Merveilleux  
21 rue des Merveilleux, 17171 Saint-Honoré  
Locataire(s) : A-Z TRAVAUX  
Suivi par : Julie B.  
Date de signature : 28/03/2019

Portable : 06.06.06.06.06

Email : [contact@](mailto:contact@)

**PV de réception de travaux réalisé(e) le 28/03/2019**

Représentant le mandataire
<b>Julie B.</b>
<b>Adresse e-mail :</b>


Locataire
<b>A-Z TRAVAUX</b>
